

BONIFICA AMIANTO - PROCEDURE

Ai sensi del Dlgs n° 81/08, Capo III, art 249 all'inizio di qualsiasi attività lavorativa su materiali contenenti amianto, il datore di lavoro deve effettuare una valutazione dei rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura ed il grado di esposizione oltre che le misure preventive e protettive da attuare. Al fine di garantire il rispetto dei valori limiti, il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verificano modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

Tale valutazione fa parte integrante della valutazione di cui all'art. 28 e va tenuta in cantiere a disposizione dell'organo di vigilanza competente per territorio.

In caso di cantiere temporaneo, tale documentazione può essere conservata nella sede amministrativa della ditta.

a) Nel caso di attività di manutenzione, incapsulamento, confinamento, o di rimozioni non comportanti specifici rischi, il datore di lavoro deve presentare, prima dell'inizio dei lavori una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio, (art. 250) che riporti :

- 1) Denominazione della ditta incaricata dei lavori;
- 2) Ubicazione del cantiere;
- 3) Tipi e quantitativi di amianto manipolati;
- 4) Attività e procedimenti applicati;
- 5) Numero di lavoratori interessati;
- 6) Data di inizio dei lavori e relativa durata;
- 7) Misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.

Al termine dei lavori la ditta incaricata dovrà presentare al Servizio copia dell'attestazione dell'esecuzione dei lavori.

b) Nel caso di attività comportanti la Rimozione o Demolizione di materiale in amianto friabile e non friabile da edifici, strutture, apparecchi ed impianti, nonché dai mezzi di trasporto (art. 256), il datore di lavoro, deve presentare un piano di lavoro , di cui si allega un modello esemplificativo, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

A richiesta della ditta il Servizio rilascerà, prima dello scadere dei trenta giorni, il parere ad eseguire i lavori

Nel caso di rilascio di parere, il richiedente deve presentare ricevuta del versamento dei diritti sanitari sul C.C. n° 53426284 intestato a ASP di Agrigento - Servizio Tesoreria - Riscossione indiretta DSB di Agrigento(cod. tariffa 2.05.00.01) al Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro - S.Pre.S.A.L. L'importo è di € 53,04 senza restituibilità degli ambienti, di € 170,30 con restituibilità degli ambienti.

I moduli sono in distribuzione presso il Servizio.

La restituibilità verrà data previo sopralluogo preventivo e misurazione delle fibre aerodisperse nell'ambiente bonificato.

La ditta dovrà comunicare preventivamente l'inizio dei lavori ed alla fine presentare allo SPRESAL un documento con la data di fine lavori allegando la copia del formulario dell'avvenuta messa in discarica del materiale rimosso.

I lavori di cui sopra possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'art. 30, comma 4 , del decreto legislativo 5 febbraio 1997 , n° 22.

PIANO DEI MONITORAGGI AMBIENTALI E PERSONALI

Materiali in matrice friabile.

Deve essere pianificato in conformità a quanto previsto dal D.M 06/09/1994, allegato 1, punto 5 – Misure di sicurezza da rispettare durante gli interventi di bonifica.

E' preferibile che i campionamenti sporadici all'interno dell'ambiente di lavoro siano del tipo "personale" piuttosto che "ambientale", in ragione dell'obbligo per il datore di lavoro di valutare l'esposizione alle fibre di amianto dei lavoratori.

Per la **restituibilità** degli ambienti bonificati dall'amianto devono essere seguiti i criteri indicati nel citato D.M 06/09/1994 con campionamenti ambientali aggressivi in SEM.

Nell'utilizzo delle tecniche di **glove-bags** devono essere previsti 1 o più campionamenti in MOCF, durante e/o al termine dei lavori, in relazione alla durata degli stessi ed in conformità a quanto indicato nella Circolare del Ministero della Sanità n 7 del 12/04/1995.

Materiali in matrice compatta.

- a) Qualora il materiale rimosso sia relativo ad **ambienti chiusi di vita** (ad esempio pavimenti in vinil-amianto in scuole, ospedali, uffici pubblici) **o di lavoro con contatto diretto** (ad esempio rimozione di lastre da coperture a vista dall'interno di depositi, magazzini, laboratori dove possono essere presenti lavoratori), anche se non espressamente previsto dalla normativa, è opportuno verificare con misure in SEM (in particolare nel primo caso) o MOCF (in particolare nel secondo caso) l'assenza di fibre nell'ambiente di lavoro. Pertanto al termine dei lavori di rimozione e dopo la decontaminazione del cantiere, il datore di lavoro deve provvedere ad un numero adeguato di campionamenti ambientali, in relazione all'entità del lavoro e, qualora non venga prodotto il certificato di restituibilità, e ad una dichiarazione della verifica dell'assenza dei rischi dovuti all'esposizione all'amianto, come da fac-simile allegato.
- b) In tutti gli altri casi di rimozione di materiali compatti, il datore di lavoro provvede ad ispezionare il cantiere al termine dei lavori di pulizia e decontaminazione per verificare l'assenza di fibre e materiali e rilascia una dichiarazione della verifica dell'assenza dei rischi dovuti all'esposizione all'amianto, come da fac-simile allegato. Non è prevista dal D.M. 06/09/1994 la certificazione di restituibilità per ambienti bonificati da amianto in matrice compatta.

DICHIARAZIONE DELLA VERIFICA DELL'ASSENZA DEI RISCHI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

Io sottoscritto Sig. _____, datore di lavoro/delegato
del datore di lavoro dell'impresa _____
con sede in _____
via _____

DICHIARO

Che:

ho provveduto alla pulizia e decontaminazione del cantiere situato a _____
in via _____
committente dei lavori _____ ;
ho verificato l'assenza di rischi dovuti all'esposizione a fibre di amianto in data _____ ;

si allegano risultati di campionamenti effettuati al termine dei lavori.^(*)

Data _____

Firma _____

^(*) Voce non sempre necessaria. Consultare le indicazioni del "Piano dei monitoraggi ambientali".

Barrare solo se sono allegati i risultati.